

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28年 11月 25日

リコール届出番号	3933	リコール開始日	平成 28年 11月 25日	
届出者の氏名	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 榎木 一秀 TEL：078-936-1333			
不具合の部位(部品名)	原動機（インタークーラ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インタークーラの配管において、ホースの設計が不適切なため、ホースの曲げがきつく内層部にしわが生じているものがある。そのため、エンジンの振動により、しわを起点に亀裂が生じ、亀裂が進展すると、内層部が剥離してインタークーラ入口部が詰まり、最悪の場合、有害なガスの排出が増大するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ホースとチューブを対策品に交換する。			
不具合件数	4件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカ付近にNo. 3933のステッカを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	「RK250-7」	EE02-10005～EE02-11095 平成20年6月26日～平成25年3月31日	274台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月26日～平成25年3月31日	274台	

