

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 28 年 12 月 2 日

リコール届出番号	3948	リコール開始日	平成 28 年 12 月 2 日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 代表取締役 大西 良弘 問合せ先 : 広島工場 品質管理課 TEL 082-428-8604		
不具合の部位 (部品名)	車体 (作業装置用油圧ポンプ取付ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	塵芥車において、作業用油圧ポンプの取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時等による振動で亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、当該取付ブラケットが破断し、油圧ポンプが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取付ブラケットに補強材を追加する。なお、取付ブラケットに亀裂がある場合は、亀裂箇所を溶接補修した上で補強材を追加する。		
不具合の件数	19件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者 : 電話もしくは訪問し通知する。ホームページに掲載する。 自動車分解整備事業者 : 全ユーザーを把握しているので周知のための処置はとらない。 改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo. 3948のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
いすゞ	TFG-NKR82ZAN	「エルフ」	NKR82-7001655 ~ NKR82-7001701 平成24年9月27日 ~ 平成28年1月23日	4	
	BKG-NKR85AN		NKR85-7009268 ~ NKR85-7016444 平成21年2月20日 ~ 平成22年11月29日	6	
	SKG-NKR85AN		NKR85-7020757 ~ NKR85-7023986 平成23年12月10日 ~ 平成24年5月21日	3	
	TKG-NKR85AN		NKR85-7028665 ~ NKR85-7040684 平成25年2月25日 ~ 平成25年12月25日	4	
	TPG-NKR85AN		NKR85-7044778 ~ NKR85-7049722 平成27年6月16日 ~ 平成27年12月15日	3	
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7004358 ~ NKR85Y-7005047 平成26年4月21日 ~ 平成27年2月3日	5	
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7005099 ~ NKR85Y-7006002 平成27年3月12日 ~ 平成28年1月18日	4	
	NFG-NMR82AN		NMR82-7000369 ~ NMR82-7000699 平成20年9月12日 ~ 平成21年11月20日	2	
	SFG-NMR82AN		NMR82-7000972 平成23年8月26日	1	
	SFG-NMR82ZN		NMR82-7001066 平成24年1月25日	1	
	TFG-NMR82ZAN		NMR82-7001196 ~ NMR82-7001521 平成25年1月28日 ~ 平成27年10月1日	14	
	TFG-NMR82ZN		NMR82-7001159 ~ NMR82-7001547 平成24年11月20日 ~ 平成27年11月9日	11	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
いすゞ	BKG-NMR85AN	「エルフ」	NMR85-7006660 ~ NMR85-7013974 平成20年9月2日 ~ 平成23年3月25日	6	
	SKG-NMR85AN		NMR85-7015694 ~ NMR85-7015909 平成23年10月24日 ~ 平成23年11月13日	7	
	SKG-NMR85N		NMR85-7015749 ~ NMR85-7017303 平成24年1月10日 ~ 平成24年6月21日	6	
	TKG-NMR85AN		NMR85-7018602 ~ NMR85-7026314 平成24年9月17日 ~ 平成26年10月25日	19	
	TKG-NMR85N		NMR85-7018660 ~ NMR85-7026976 平成24年8月25日 ~ 平成27年2月9日	32	
	TPG-NMR85AN		NMR85-7030403 平成27年12月4日	1	
	TPG-NMR85N		NMR85-7027556 ~ NMR85-7030190 平成27年3月12日 ~ 平成27年12月2日	6	
	PDG-NPR75N		NPR75-7008941 平成23年6月27日	1	
	SFG-NPR82ZN		NPR82-7002896 平成23年11月8日	1	
	TFG-NPR82ZN		NPR82-7003096 ~ NPR82-7003100 平成25年9月4日 ~ 平成25年9月6日	3	
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7003341 ~ NPR85Y-7007754 平成25年3月18日 ~ 平成27年2月16日	11	
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7008242 ~ NPR85Y-7010541 平成27年3月9日 ~ 平成27年12月21日	9	
トヨタ	BDG-XZU304A	「ダイナ」	XZU304-1012191 平成22年12月28日	1	
	SDG-XZU700		XZU700-0002114 平成25年5月22日	1	
ニッサン ディーゼル	BKG-BKR85AN	「コンドル」	BKR85-7000123 ~ BKR85-7000177 平成22年2月10日 ~ 平成23年3月9日	2	
UD トラック	TKG-BPR85AN		BPR85-7000432 平成25年3月27日	1	
マツダ	SKG-LMR85N	「タイタン」	LMR85-7000640 ~ LMR85-7000671 平成23年12月5日 ~ 平成24年2月23日	3	
三菱	PDG-FE73D	「ふそう キャンター」	FE73D-560148 ~ FE73D-571021 平成21年7月27日 ~ 平成23年3月24日	6	
	PDG-FE83DY		FE83DY-550282 ~ FE83DY-570830 平成20年9月27日 ~ 平成22年7月21日	2	
	SKG-FAA50		FAA50-500837 ~ FAA50-502436 平成23年8月30日 ~ 平成24年1月27日	8	
	TKG-FAA50		FAA50-503273 ~ FAA50-542181 平成24年4月14日 ~ 平成27年12月19日	26	
	TKG-FAA80		FAA80-530190 平成26年9月29日	1	
日野	BJG-XKU304X	「日野 デュトロ」	XKU304-1001043 ~ XKU304-1001192 平成22年2月8日 ~ 平成23年8月3日	6	
	BJG-XKU304X改		XKU304-1000740 ~ XKU304-1000944 平成21年2月7日 ~ 平成22年1月23日	8	
	SJG-XKU600X		XKU600-0001197 平成24年5月26日	1	
	TQG-XKU600M		XKU600-0001417 ~ XKU600-0001533 平成25年11月7日 ~ 平成26年9月18日	2	
	TQG-XKU600X		XKU600-0001298 ~ XKU600-0001550 平成25年2月14日 ~ 平成26年11月16日	14	
	TSG-XKU600X		XKU600-0001614 ~ XKU600-0001674 平成27年9月1日 ~ 平成28年1月21日	15	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	BDG-XZU304X	「日野 デュトロ」	XZU304-1009170 ~ XZU304-1012543 平成21年3月4日 ~ 平成23年3月9日	20	
	BDG-XZU404X改		XZU404-1002433 ~ XZU404-1003181 平成21年8月18日 ~ 平成23年2月20日	22	
	BDG-XZU404M		XZU404-1003330 平成23年3月9日	1	
	TKG-XZU600X		XZU600-0003184 ~ XZU600-0011672 平成24年9月10日 ~ 平成28年1月30日	42	
	SKG-XZU685M		XZU685-0001532 平成24年2月29日	1	
	TKG-XZU700M		XZU700-0001526 ~ XZU700-0005505 平成24年7月6日 ~ 平成28年1月20日	3	
	(計46型式)	(計 6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月2日 ~ 平成28年1月30日	(計346台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。