

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年1月17日

リコール届出番号	3970	リコール開始日	平成29年1月18日	
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819</td> </tr> </table>			問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819
問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819				
不具合の部位（部品名）	制動装置（後輪ブレーキケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パーキングスタンド（後輪を接地させたまま車体を保持するためのスタンド）装着車の後輪ブレーキにおいて、ブレーキケーブルの組付け作業が不適切なものがあり、ブレーキレバーの遊びが早期に大きくなることがある。そのため、ブレーキレバーを深く握らないとパーキングスタンドが下ろせなくなり、ブレーキケーブルが過度に引っ張られ、最悪の場合、当該ケーブルが切れて後輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、後輪ブレーキケーブル及び後輪ブレーキレバーを新品と交換する。			
不具合件数	12件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 3970のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	JBH-UA06J	「ギア BX50S」	UA06J-394051～UA06J-404217 平成26年3月14日～平成27年2月28日	1,440台	
	JBH-UA07J	「ギア BX50S」	UA07J-001101～UA07J-012808 平成27年3月11日～平成28年3月30日	1,496台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月14日～平成28年3月30日	(計2,936台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。