

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 01 月 23 日

リコール届出番号	外-2425	リコール開始日	平成 29 年 1 月 24 日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) ミヒャエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (メインハーネス) 及び制動装置 (ABS)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線の配索設計が不適切なため、メインハーネスとアンチロックブレーキシステム (ABS) モジュールが干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、メインハーネスの被覆が損傷し、損傷箇所から ABS モジュールに電流が流れて当該モジュール内部のコントロールユニットが破損してしまい、ABS 警告灯が点灯して、ABS が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両メインハーネスを点検し、損傷がない場合は、ABS モジュールとフレーム間にアースケーブルを取り付け、メインハーネスをフレームに固定する。損傷がある場合は、さらに ABS モジュールを点検し、異常が認められる場合は、当該モジュールを良品と交換したうえでメインハーネスを修理し、フレームに固定する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	KTM オーストリア本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方に No. 外-2425 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
KTM	690LDT47	「690 DUKE」	VBKLDT403CM740277 ～ VBKLDT406EM767895 平成23年11月04日～平成26年04月11日	708台	
	690LDV47		VBKLDV40XGM782706 ～ VBKLDV401GM790211 平成27年12月17日～平成28年04月08日	21台	
	690LDU47	「690 DUKE R」	VBKLDU407DM751449 ～ VBKLDU407EM767510 平成24年12月13日～平成26年04月08日	254台	
	690LDW47		VBKLDW408GM780989 ～ VBKLDW402GM793592 平成27年11月18日～平成28年05月30日	40台	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 平成23年11月04日～平成28年05月30日	(1,023台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ・本件は、平成28年12月22日にリコール届出番号 外-2417にて届出を行いました。対象車種の拡大とともに改善内容を追加したものを新たに届出るものです。