

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月14日

リコール届出番号	4001	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置の取付部(センターメンバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪独立懸架方式の大・中型バスにおいて、センターメンバーの製造が不適切なため、センターメンバー内部に融雪剤等を含んだ水が浸入し、ロアアーム取付部付近が腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、センターメンバーが破損して、最悪の場合、ロアアームが脱落して操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	恒久措置の検討に時間を要することから、全車両、暫定措置としてセンターメンバーに内部点検用の穴を開け、内視鏡を用いて内部腐食状態の点検を行い、 ①著しい腐食が認められた場合は改良品のセンターメンバーに交換する ②著しい腐食が認められなかった場合は防錆措置を実施する なお、改良品の供給に時間を要することから、供給の準備でき次第、順次交換する。 また、早急に恒久措置を検討し、決定次第、速やかに恒久措置を実施する。		
不具合件数	9件	事故の有無	人身3件
発見の動機	国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo.4001のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	U-MJ628F	「ふそう エアロミディ」	MJ628F-20001～MJ628F-20514 平成5年9月21日～平成7年8月28日	509	
	U-MK626J		MK626J-20001～MK626J-20072 平成5年9月21日～平成7年8月11日	71	
	U-MK628F		MK628F-20001～MK628F-20009 平成5年10月27日～平成7年6月21日	9	
	U-MM826H	「ふそう エアロバス」	MM826H-20001～MM826H-20355 平成5年9月20日～平成7年8月25日	353	
	U-MS821P		MS821P-20008～MS821P-20045 平成5年9月30日～平成7年8月24日	29	
	U-MS821PA	「ふそう エアロイン」	MS821P-20002～MS821P-20039 平成5年9月27日～平成7年3月10日	15	
	U-MS826N	「ふそう エアロバス」	MS826N-20001 平成7年6月13日	1	
	U-MS826P		MS826P-20001～MS826P-20014 平成6年3月31日～平成7年5月16日	14	
	U-MS826S		MS826S-20001～MS826S-20006 平成6年6月21日～平成7年7月12日	6	
	KC-MJ629F	「ふそう エアロミディ」	MJ629F-24001～MJ629F-25213 平成7年6月2日～平成11年8月25日	959	
	KC-MK622J		MK622J-24001～MK622J-25014 平成7年6月9日～平成11年7月27日	72	
	KC-MK629F		MK629F-24001～MK629F-25001 平成7年12月25日～平成10年9月21日	8	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
三菱	KC-MM822H	「ふそう エアロバス」	MM822H-24001～MM822H-25225 平成7年6月20日～平成11年8月26日	549		
	KC-MS822P		MS822P-24001～MS822P-26174 平成8年6月26日～平成12年6月23日	232		
		「ふそう エアロイン」	MS822P-15001～MS822P-26173 平成10年5月21日～平成12年6月27日	160		
	KC-MS822PA	「ふそう エアロバス」	MS822P-25006～MS822P-26161 平成10年3月18日～平成12年6月21日	48		
		「ふそう エアロイン」	MS822P-15002～MS822P-26070 平成10年8月30日～平成12年2月26日	5		
	KC-MS829M	「ふそう エアロバス」	MS829M-24001～MS829M-26012 平成8年5月7日～平成12年6月23日	34		
	KC-MS829N		MS829N-24001～MS829N-26001 平成9年1月18日～平成11年9月3日	15		
	KC-MS829P		MS829P-24001～MS829P-26238 平成8年1月18日～平成12年6月27日	542		
	KC-MS829PA		MS829P-25027～MS829P-26134 平成10年3月28日～平成12年3月15日	74		
	KC-MS829S		MS829S-24001～MS829S-26003 平成8年3月14日～平成12年4月17日	23		
	KK-MJ26HF		「ふそう エアロミディ」	MJ26HF-20001～MJ26HF-22101 平成11年7月12日～平成16年8月25日	489	
	KK-MJ26RF			MJ26RF-24001～MJ26RF-24002 平成18年11月24日～平成18年12月12日	2	
	KK-MK26FJ			MK26FJ-20001～MK26FJ-22020 平成11年8月20日～平成16年12月21日	87	
	KK-MM86FH		「ふそう エアロバス」	MM86FH-20001～MM86FH-21086 平成11年8月8日～平成16年8月27日	588	
	KL-MS86MM	MS86MM-20001～MS86MM-23008 平成12年7月4日～平成17年5月16日		50		
	KL-MS86MN	MS86MN-20001～MS86MN-23006 平成12年8月23日～平成17年3月24日		12		
	KL-MS86MP	MS86MP-20001～MS86MP-24213 平成12年7月5日～平成17年9月20日		2,725		
		「ふそう エアロイン」	MS86MP-20002～MS86MP-24203 平成12年6月30日～平成17年9月6日	403		
	KL-MS86MS	「ふそう エアロバス」	MS86MS-20001～MS86MS-23026 平成12年8月4日～平成17年7月26日	85		
	PA-MJ26RF	「ふそう エアロミディ」	MJ26RF-23001～MJ26RF-24139 平成17年10月26日～平成19年8月10日	248		
	PA-MK26FJ		MK26FJ-23001～MK26FJ-27032 平成16年11月26日～平成19年8月10日	127		
PA-MM86FH	「ふそう エアロバス」	MM86FH-22001～MM86FH-27031 平成17年10月27日～平成19年8月28日	170			
PJ-MS86JP		MS86JP-25001～MS86JP-26327 平成17年10月13日～平成19年8月24日	795			
		「ふそう エアロイン」	MS86JP-25024～MS86JP-26322 平成17年11月9日～平成19年8月20日	53		
(計 32 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成5年9月20日～平成19年8月28日	(計 9,562 台)			

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。