

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 3月13日

リコール届出番号	4000	リコール開始日	平成29年 3月14日	
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、制御コンピュータの車載式故障診断装置のプログラムが不適切なため、吸気温度センサが故障した際に、故障検知することができない場合がある。そのため、故障時に原動機の警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、原動機の制御コンピュータを対策品と交換する。			
不具合の件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	製造工場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo.4000 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BL-VP55B	「SV650」	VP55B-100009~VP55B-100988 平成28年7月21日~平成29年1月6日	980	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年7月21日~平成29年1月6日	(計980台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。