

改善箇所説明図



注: は、正規品と交換する部品を示す。

アクセルペダルの組付が不適切なため、誤ったアクセルペダルを組み付けたものがある。そのため、ブレーキホールドを作動させた状態で停車中に自動でエンジンが始動すると、電源ケーブルから発せられる電磁ノイズによりブレーキホールドが解除され、車両が意図せず動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両アクセルペダルを点検し、誤った部品が組付けられていた場合は、正規品と交換する。