

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年3月30日

リコール届出番号	外-2463	リコール開始日	平成29年3月31日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	点火装置(点火コイル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの点火コイルの製造が不適切なため、点火制御をしている内部基板のはんだ付けが正しく行われていないものがある。そのため、走行振動等によりはんだが剥がれ、点火制御が出来ず警告灯が点灯するとともに、該当するシリンダの燃焼を休止し、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、全ての点火コイルを良品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2463のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-190377	「メルセデス AMG GT」	WDD1903771A001427～WDD1903771A006935 平成27年4月22日～平成28年4月12日	61	左ハンドル
			WDD1903772A001290～WDD1903772A006818 平成27年8月20日～平成28年1月14日	29	右ハンドル
	CBA-190378	「メルセデス AMG GT S」	WDD1903781A000172～WDD1903781A006593 平成26年10月22日～平成27年12月18日	263	左ハンドル
			WDD1903782A000535～WDD1903782A006242 平成27年4月14日～平成27年12月16日	80	右ハンドル
	CBA-205086	「C63」 「メルセデスAMG C63」	WDD2050861F249968～WDD2050861F280149 平成27年9月17日～平成27年12月3日	17	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205086	「C63」 「メルセデスAMG C63」	WDD2050862F135366～WDD2050862F279566 平成27年4月14日～平成27年12月16日	29	右ハンドル
	CBA-205087	「C63S」 「メルセデスAMG C63S」	WDD2050871F135535～WDD2050871F287219 平成27年4月14日～平成28年1月4日	301	左ハンドル
			WDD2050872F135451～WDD2050872F285393 平成27年4月14日～平成27年12月1日	235	
	CBA-205286	「C63ステーションワゴン」 「メルセデスAMG C63 SW」	WDD2052862F198445～WDD2052862F287838 平成27年6月12日～平成27年12月1日	33	右ハンドル
	CBA-205287	「C63Sステーションワゴン」 「メルセデスAMG C63S SW」	WDD2052872F168316～WDD2052872F268259 平成27年4月14日～平成27年12月3日	121	
	ABA-463234	「G550」	WDB4632341X238986～WDB4632341X239247 平成27年8月25日～平成28年8月1日	4	左ハンドル
	(計7型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年10月22日～平成28年8月1日	(計1,173台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。