

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年4月12日

リコール届出番号	4035	リコール開始日	平成29年4月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（尿素水インジェクタ固定用フランジ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼル車の排出ガス発散防止装置において、フロントパイプに取り付けられている尿素水インジェクタ固定用フランジの材質が不適切なため、錆によりフランジが亀裂して脱落することがある。そのため、尿素水インジェクタも脱落し、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントパイプを良品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4035のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LDA-GDJ150W	「ラントクルサープラト」	GDJ150-0001006～GDJ150-0010964 平成27年 6月 5日～平成28年 1月26日	9,610	
	LDA-GDJ151W		GDJ151-0001006～GDJ151-0003475 平成27年 6月 5日～平成28年 1月26日	2,345	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年 6月 5日～平成28年 1月26日	(計11,955台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。