

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月11日

リコール届出番号	外-2475	リコール開始日	平成29年5月11日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎		
不具合の部位(部品名)	座席(着座検知システム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	助手席の着座検知システム用コントロールユニットにおいて、当該ユニットの組付作業が不適切なため、圧力ホースが正しく組み付けられていないものがある。そのため、着座した乗員を正しく認識できないことから、衝突時にエアバッグが正常に作動せず、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席の着座検知システム用コントロールユニットの取付け状態を点検し、正しく組み付けられていない場合は、新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報、および、ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2475のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-213042C	「E200」	WDD2130422A001261～WDD2130422A069370 平成28年2月19日～平成28年9月23日	2559	右ハンドル
	RBA-213242C	「E200ステーションワゴン」	WDD2132422A055331 平成28年10月26日	1	
	DBA-213043C	「E200 4MATIC」	WDD2130432A018073～WDD2130432A068582 平成28年8月12日～平成28年9月23日	63	
	LDA-213004C	「E220d」	WDD2130042A016878～WDD2130042A068416 平成28年7月9日～平成28年9月23日	7	
	RBA-213045C	「E250」	WDD2130452A016891～WDD2130452A069349 平成28年6月21日～平成28年10月12日	278	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-213071	「E400 4MATIC」	WDD2130712A016894～WDD2130712A068526 平成28年6月21日～平成28年9月18日	20	右ハンドル
	CBA-213064	「メルセデスAMG E43 4MATIC」	WDD2130641A016899～WDD2130641A059329 平成28年9月13日～平成28年9月23日	4	左ハンドル
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年2月19日～平成28年10月26日	(計2,932台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。