


改善箇所説明図



ルーフレールにおいて、フロントカバー取付け部の設定が不適切なため、ルーフレールを車体に組付ける際に、フロントカバーの固定爪の一部が損傷することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定爪の損傷が拡大してガタが発生し、最悪の場合、走行中にフロントカバーが脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善内容

全車両、ルーフレールのフロントレグを対策品に交換する。

識 別

打刻車台番号の末尾に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。