

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 6月 23日

リコール届出番号	外-2492	リコール開始日	平成29年 6月 24日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	① ABSモジュール ② ボディーコントロールモジュール		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① ABSモジュールにおいて、車速を検知するプログラムが不適切なため、車両の停止情報がステアリングロックを制御するモジュール（KVM）に送信されない。そのため、ステアリングロックユニットに電源が供給されずステアリングロックが機能せず、保安基準第11条の2の基準に適合しない。 ② ボディーコントロールモジュールにおいて、プログラム設定の作業指示が不適切なため、誤ったプログラムを設定した。そのため、衝突時にドアロックが自動で解除せず、保安基準第18条の基準に適合しない。		
改善措置の内容	① 全車両、ABSモジュールのプログラムを変更する。 ② 全車両、ボディーコントロールモジュールのプログラムを変更する。取扱説明書を訂正する。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2492のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-MAJUEJ	「エコスポーツ」	MAJBXXMRKBDK76370～ MAJBXXMRKBER50159 平成25年10月30日～平成26年10月30日	1191台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月30日～平成26年10月30日	(計1191台)	