

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29年 7月 3日

リコール届出番号	外-2503	リコール開始日	平成 29年 7月 4日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	燃料装置（キャップレス給油口）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、キャップレス給油口のシール材質が不適切なため、洗剤等の水分によりシール性が低下し、雨水等が燃料タンク内に侵入することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン出力が低下し、警告灯が点灯、最悪の場合、走行中にエンストし、再始動できなくなるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、キャップレス給油口を対策品に交換する。					
不具合件数	国内：24件	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	市場からの品質情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2503のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40」	YV1MVA8RDG2270101～YV1MVA8RDG2316343 平成 27年 6月 16日～平成 28年 2月 8日	1,594台	
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40クロスカントリー」	YV1MZA8RDG2090160～YV1MZA8RDG2101260 平成 27年 6月 16日～平成 28年 1月 14日	563台	
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年 6月 16日～平成28年 2月 8日	2,157台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。