

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 7月11日

リコール届出番号	4077	リコール開始日	平成29年 7月12日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（スタビライザ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、後軸エアサスペンションのスタビライザアームの強度が不足しているため、旋回を頻繁に繰り返すと、当該アームに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、アームが折損し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スタビライザを対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	物損2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4077のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KL-GN2PPHA	「日野 スポーツトルフィン」	GN2PPH-10514 平成14年6月25日	1	
			GN2PPH-50032～GN2PPH-50249 平成15年1月28日～平成15年8月29日	3	
	KS-GN2PPWG PK-GN2PPWG	「日野 プロフィア」	GN2PPW-10031～GN2PPW-10936 平成15年12月9日～平成19年4月20日	152	
	BDG-GN1APYG		GN1APY-10018～GN1APY-12264 平成19年5月16日～平成22年7月24日	237	
LDG-GN1APBG LKG-GN1APBG QKG-GN1APBG		GN1APB-10016～GN1APB-10940 平成22年9月7日～平成25年11月30日	294		
(計7型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年6月25日～平成25年11月30日	(計687台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。