

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月14日

リコール届出番号	4064	リコール開始日	平成29年7月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 永尾 慶昭 問い合わせ先：品質保証部 TEL 0428-32-6166		
不具合の部位(部品名)	燃料および冷却水ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却装置(ラジエタドレンホース、ラジエタリザーバータンクホース)及び燃料装置(燃料タンクからエンジンに燃料を供給するホース)において、製造時の組付け指示が不適切なため、ホースを固定するクリップでホース表層面に傷をつけたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースに亀裂が入り、冷却系のホースであれば冷却水が漏れるほか、燃料系のホースであれば燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、冷却装置及び燃料装置のホースを確認し、表層面に傷が確認できたものはホース交換若しくは劣化部を除去し組み付ける		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問により通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.R4064のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
共立	S55D	共立スピード スプレーヤ SSV553F	S55D-1003～S55D-1623 平成22年2月19日～平成29年3月17日	615台	
共立	S65A	共立スピード スプレーヤ SSV654F	S65A-1001～S65A-1185 平成24年2月13日～平成29年3月21日	169台	
共立	S53B	共立スピード スプレーヤ SSVH535F	S53B-1001～S53B-1267 平成23年5月10日～平成28年12月28日	266台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月19日～平成29年3月21日	(計1,050台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。