

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月27日

リコール届出番号	4086	リコール開始日	平成29年7月28日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	助手席エアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）を対策品に交換した車両において、エアバッグの排気孔が小さいため、エアバッグ展開時にエアバッグ組付けブラケットに亀裂やエアバッグ排気孔部が破れることがある。そのため、エアバッグが適正に展開せず、最悪の場合、乗員保護性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグモジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4086のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TA-FG10	「ブルーバードシルフィ」	FG10-011426～FG10-014044 平成13年6月18日～平成13年10月16日	7	
	UA-QG10		QG10-022842～QG10-029627 平成13年5月31日～平成13年10月4日	18	
	TA-QNG10		QNG10-002416～QNG10-003222 平成13年6月1日～平成13年10月12日	5	
	GH-TG10		TG10-004424 平成13年5月26日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年5月26日～平成13年10月16日	(計31台)	

(備考)

本届出の対象車は、平成29年2月2日付け届出番号「3988」の改善措置または補修用部品として供給した対策インフレーターを搭載したものであるが、新たな不具合が判明したため再度リコールを届出するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。