

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 7月31日

リコール届出番号	4085	リコール開始日	平成29年 7月31日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①大型・中型路線バスにおいて、運転者席下側配電箱と運転者席側壁パネルの接続部の端部の保護が不適切なため、当該端部と配線が干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。</p> <p>②大型路線バスにおいて、運転者席側壁パネル内部の配線の配索が不適切なため、配線が側壁パネルブラケットの端部と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、扉が開閉できなくなるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、運転者席下側配電箱と運転者席側壁パネルの接続部を点検し、端部の保護が不適切なものは保護材を追加するとともに、配線が損傷している場合は配線を補修する。</p> <p>②全車両、運転者席側壁パネルブラケットに保護材を追加するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は配線を補修する。</p>		
不具合件数	①0件、②1件	事故の有無	①、②ともに無し
発見の動機	<p>①他社からの情報による。</p> <p>②市場からの情報による。</p>		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4085のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QDG-KV290N1	「日野 ブルーリボン」	KV290N1-7000001～KV290N1-7000284 平成27年10月12日～平成29年4月4日	282	①:282
	QKG-KV290N1				②:115
日野	QKG-KV290Q1	「日野 ブルーリボン」	KV290Q1-7000001～KV290Q1-7000261 平成27年10月15日～平成29年4月4日	261	①:261
	QPG-KV290Q1				②:90
	QRG-KV290Q1				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	SKG-KR290J2	「日野 レインボー」	KR290J2-7000001～KR290J2-7000142 平成28年6月22日～平成29年3月24日	142	①:142
	QSG-HL2ANAP	「日野 ブルーリボン ハイブリッド」	HL2ANA-40011～HL2ANA-40063 平成27年11月13日～平成29年3月14日	53	①:53 ②:26
	QSG-HL2ASAP		HL2ASA-40011～HL2ASA-40048 平成27年11月13日～平成29年3月24日	38	①:38 ②:5
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月12日～平成29年4月4日	(計776台)	①:776 ②:236

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。