

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年8月31日

リコール届出番号	外-2527	リコール開始日	平成29年9月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(電動式パワーステアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、制御信号用コネクタの製造が不適切なため、水分がコントロールユニットに浸入することがある。そのため、電気信号に影響を与え、警告灯が点灯して、ステアリングのアシスト機能を失うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングの制御信号用コネクタを良品に交換する。また、コントロールユニットに水が浸入している場合、または、コンタクトピンに錆が発生している場合は、電動パワーステアリングを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2527のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-166024	「GLE350d 4MATIC」	WDC1660242A652653～WDC1660242A753589 平成27年11月16日～平成28年6月7日	429	右ハンドル
		「GLE350d 4MATIC ケーペ」	WDC2923242A020921～WDC2923242A035118 平成27年11月26日～平成28年6月21日	16	
	CBA-166064	「メルセデスAMG GLE43 4M」	WDC1660642A684933～WDC1660642A754151 平成28年2月24日～平成28年6月21日	117	左ハンドル
		「メルセデスAMG GLE43 4M C」	WDC2923641A012827～WDC2923641A036925 平成27年10月5日～平成28年6月29日	15	
	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M」	WDC1660752A655482～WDC1660752A750051 平成27年11月18日～平成28年5月31日	35	右ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M C」	WDC2923751A021041～WDC2923751A038547 平成27年11月26日～平成28年6月29日	7	左ハンドル
	LDA-166824	「GL350 BlueTEC 4MATIC」	WDC1668242A652651～WDC1668242A745861 平成27年11月16日～平成28年5月31日	789	右ハンドル
	CBA-166873	「GL550 4MATIC」 「GLS550 4MATIC」	WDC1668731A684042～WDC1668731A754150 平成28年1月23日～平成28年6月21日	98	左ハンドル
	CBA-166874	「GL63 4MATIC」	WDC1668741A653093～WDC1668741A712219 平成27年12月17日～平成28年3月22日	3	
		「メルセデスAMG GLS63 4M」	WDC1668751A691223～WDC1668751A734688 平成28年4月4日～平成28年5月19日	48	
(計6型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年10月5日～平成28年6月29日	(計1,557台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。