

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 9月 1日

リコール届出番号	外-2528	リコール開始日	平成29年 9月 2日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	ボディーコントロールモジュール		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	平成29年6月23日付リコール届出番号「外2492」において、改善措置作業の指示が不適切なため、ボディーコントロールモジュールのプログラムが変更されていない。そのため、衝突時にドアロックが自動で解除せず、保安基準第18条の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ボディーコントロールモジュールのプログラムを変更する。		
不具合件数	国内：1件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2528のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-MAJUEJ	「エコスポーツ」	MAJBXXMRKBDK79251～ MAJBXXMRKBER39928 平成25年10月30日～平成26年10月9日	224台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月30日～平成26年10月9日	(計224台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】 本件は、平成29年6月23日付届出番号「外2492」にて届出を行った際、作業指示が不適切である事が判明したため、作業指示を見直して再度届出するものです。