

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 9月 21日

リコール届出番号	4108	リコール開始日	平成29年 9月 22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（フロントワイパーモーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーにおいて、モーターの防水構造が不適切なため、外部からの水がモーター内部に浸入し、モーター内部の部品が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると腐食が進行し、最悪の場合、ワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパーモーターを対策品と交換する。		
不具合件数	127件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4108のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA25S	「アルト」	HA25S-700065 ～ HA25S-896037 平成21年12月1日～平成24年12月7日	167,017	
	HBD-HA25V		HA25V-700007 ～ HA25V-748291 平成21年12月1日～平成24年12月7日	42,163	
	DBA-HA35S		HA35S-100052 ～ HA35S-128470 平成23年12月1日～平成24年12月4日	23,614	
マツダ	DBA-HB25S	「キャロル」	HB25S-700008 ～ HB25S-734859 平成21年12月15日～平成24年12月3日	31,908	
	DBA-HB35S		HB35S-100001 ～ HB35S-100313 平成24年11月12日～平成24年12月3日	306	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年12月1日～平成24年12月7日	(計265,008台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。