

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月28日

リコール届出番号	外-2540	リコール開始日	平成29年9月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、NOxセンサの製造公差によりNOx貯蔵触媒コンバータのNOx還元処理が適切に行われないことがある。そのため、NOxを貯蔵できる量が減り、最悪の場合、NOxの排出量が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2540のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-204988	「GLK350 4MATIC」	WDC2049881F855133～WDC2049881F997923 平成24年2月22日～平成24年10月18日	173	左ハンドル
	-204988-		WDC2049881G006478～WDC2049881G419723 平成24年11月1日～平成27年6月7日	1,661	
			WDC2049881F743188 平成23年8月29日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年2月22日～平成27年6月7日	(計1,835台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。