

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 10 月 20 日

リコール届出番号	外-2550	リコール開始日	平成 29 年 10 月 20 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ：	アメリカ合衆国 FCA US LLC 専用フリーダイヤル 0120-712-812 http://www.fcagroup.jp/
不具合の部位(部品名)	その他(乗員保護装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗員保護装置において、フロントインパクトセンサの配線の配索が不適切なため、衝突時に衝突判定が行われる前に当該配線が断線することがある。そのため、衝突時にフロントエアバッグの展開および、シートベルトプリテンショナーが作動せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントインパクトセンサ配線の配索を変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2550 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-JK36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0GL112318～1C4HJWLGXGL332340 平成 27 年 11 月 19 日～平成 28 年 11 月 24 日	3,165 台	
	ABA-JK36LR	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWVG0GL255363～1C4HJWVGXGL312281 平成 28 年 03 月 24 日～平成 28 年 09 月 05 日	151 台	
	ABA-JK36S	「ラングラー」	1C4HJWHG0GL127585～1C4HJWHGXGL300593 平成 27 年 11 月 19 日～平成 28 年 11 月 15 日	136 台	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成 27 年 11 月 19 日～平成 28 年 11 月 24 日	(計 3,452 台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。