

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 10 月 31 日

リコール届出番号	外 - 2555	リコール開始日：平成 29 年 10 月 31 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール)	
不具合部位 (部品名)	横滑り防止装置	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	横滑り防止装置 (ESP) において、ブレーキ液の圧力を制御する液圧調整器 (ESPブロック) の製造が不適切なため、電子制御によるブレーキ液の圧力調整が行われないことがある。そのため、アンチロックブレーキシステム (ABS) 及びESP機能が作動せず、最悪の場合、急制動時または、旋回時等に走行安定性を損なうおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、ESPブロックを良品に交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2555のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A94HN01	「2008」	VF3CUHNZTGY062937～VF3CUHNZTGY071393 平成28年5月30日～平成28年6月23日	5台	
	ABA-A9HM01	「208」	VF3CCHMZ6GT086010～VF3CCHMZ6GT086016 平成28年5月30日	7台	
	ABA-A9HN01		VF3CCHNZTGT078995～VF3CCHNZTGW015187 平成28年5月16日～平成28年6月23日	164台	
シトロエン	ABA-A5CHN01	「DS3」	VF7SAHNZTGW556199～VF7SBHNZTGW565477 平成28年5月16日～平成28年6月15日	28台	
	ABA-A5HM01	「C3」	VF7SCHMZ6GW566644～VF7SCHMZ6GW566645 平成28年5月30日	2台	
	(計5型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年5月16日～平成28年6月23日	(計206台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。