



改善箇所説明図



基準不適合箇所

エンジンコントロールユニット



燃料システム制御モジュール

注: は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

車両式故障診断装置において、燃料システム制御モジュールからの信号を認識するプログラムが不適切なため、燃料圧力センサ、燃料温度センサ、または、燃料ポンプに異常が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットと燃料システム制御モジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : エンジンコントロールユニットのコネクタに黄色ペイントを塗布する。