

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29年12月14日

リコール届出番号	4164	リコール開始日	平成 29年12月15日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	電気装置(電源分配器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電源分配器の基板において、回路基板の製造時に不要な半田が付着した状態で防湿材がコーティングされたものがあり、使用過程においてコーティングに亀裂が発生することがある。そのため、高湿環境下において電極間の微細な導通が発生して電極成分が移動し、短絡回路が形成されると、短絡電流の発熱によって、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電源分配器を良品と交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	火災8件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4164のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-FC26	「セレナ」	FC26-000001～FC26-086596 平成22年11月15日～平成24年6月30日	82,494	
	DBA-FNC26		FNC26-000001～FNC26-030004 平成22年11月16日～平成25年9月30日	18,919	
	DBA-C26		C26-000001～C26-080004 平成22年11月16日～平成26年8月26日	48,009	
	DBA-NC26		NC26-000001～NC26-020006 平成22年11月15日～平成26年9月29日	12,033	
	DBA-Z12	「キューブ」	Z12-085206～Z12-219241 平成22年2月2日～平成24年9月25日	103,014	
	DBA-NZ12		NZ12-026447～NZ12-050943 平成22年2月2日～平成25年3月13日	10,522	
	DBA-M20	「NV200 バネット」	M20-001704～M20-011465 平成22年2月2日～平成25年12月27日	5,827	
	DBF-VM20		VM20-007145～VM20-053115 平成22年2月1日～平成25年12月27日	29,929	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スズキ	DBA-SC26	「ランディ」	C26-900001～C26-904547 平成22年12月10日～平成25年9月20日	2,972	
	DBA-SNC26		NC26-900001～NC26-902313 平成22年12月10日～平成25年9月20日	850	
三菱	DBA-BM20	「デリカD：3」	M20-700001～M20-707042 平成23年9月26日～平成25年9月6日	1,253	
	DBF-BVM20	「デリカバン」	VM20-700001～VM20-705430 平成23年9月26日～平成25年12月2日	937	
	(計 12 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月1日～平成26年9月29日	(計 316,759 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。