

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月18日

リコール届出番号	4178	リコール開始日	平成30年1月19日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4178のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GB3	「フリード」 「フリード スパイク」	GB3-1505853～GB3-1519852 平成25年1月7日～平成25年12月27日	13,998	
			GB3-3000019～GB3-3006776 平成25年7月17日～平成25年9月20日	6,756	
			GB3-5400104～GB3-5400638 平成25年1月8日～平成25年12月27日	534	
			GB3-7000002～GB3-7000116 平成25年7月30日～平成25年9月18日	115	
	DBA-GB4		GB4-1500737～GB4-1503685 平成25年1月8日～平成25年12月27日	2,948	
			GB4-3000012～GB4-3001113 平成25年7月17日～平成25年9月20日	1,102	
	DAA-GP3		GP3-1105450～GP3-1122010 平成25年1月7日～平成25年12月27日	16,502	
			GP3-3000009～GP3-3007475 平成25年7月17日～平成25年9月20日	7,467	
			GP3-5100025～GP3-5100109 平成25年1月8日～平成25年12月26日	85	
			GP3-7000002～GP3-7000020 平成25年7月30日～平成25年9月10日	19	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
ホンダ	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1735152～GE6-1757497 平成25年1月8日～平成25年7月23日	22,328	
			GE6-8300085～GE6-8300128 平成25年1月25日～平成25年7月19日	44	
	DBA-GE7		GE7-1704741～GE7-1708967 平成25年1月7日～平成25年7月23日	4,216	
			GE7-8300015～GE7-8300030 平成25年1月10日～平成25年7月24日	16	
	DBA-GE8		GE8-1705078～GE8-1706819 平成25年1月8日～平成25年7月17日	1,740	
			DBA-GE9	GE9-1700946～GE9-1701254 平成25年1月10日～平成25年7月19日	309
	GE9-8000043～GE9-8000165 平成25年7月5日～平成25年7月22日			123	
	DAA-GP1		GP1-1232386～GP1-1242186 平成25年1月7日～平成25年8月2日	9,787	
			GP1-8000069～GP1-8000091 平成25年1月18日～平成25年6月13日	23	
	DAA-GP4		GP4-1008584～GP4-1009572 平成25年1月7日～平成25年7月30日	921	
		DBA-GG7	「フィット シャトル」	GG7-3102842～GG7-3105117 平成25年1月7日～平成25年7月30日	2,221
	GG7-3200002～GG7-3201116 平成25年8月2日～平成25年12月27日			1,113	
	GG7-8100006～GG7-8100013 平成25年2月22日～平成25年7月17日			8	
	GG7-8200001～GG7-8200008 平成25年8月21日～平成25年12月20日			8	
	DBA-GG8		GG8-3100893～GG8-3102017 平成25年1月8日～平成25年7月26日	1,123	
			GG8-3200001～GG8-3200440 平成25年8月2日～平成25年12月25日	439	
			GG8-8100004～GG8-8100006 平成25年3月20日～平成25年5月21日	3	
			GG8-8200001～GG8-8200003 平成25年10月28日～平成25年12月11日	3	
	DAA-GP2	GP2-3123973～GP2-3132614 平成25年1月8日～平成25年8月1日	8,641		
		GP2-3200003～GP2-3206300 平成25年8月2日～平成25年12月27日	6,290		
GP2-8100041～GP2-8100077 平成25年1月8日～平成25年7月17日		37			
GP2-8200001～GP2-8200036 平成25年9月11日～平成25年12月27日		36			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ホンダ	DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1404354～ZE2-1404636 平成 25 年 1 月 8 日～平成 25 年 4 月 17 日	283	
			ZE2-1500002～ZE2-1501540 平成 25 年 5 月 10 日～平成 25 年 12 月 26 日	1,535	
	DAA-ZE3	「インサイト エク クルーシブ」	ZE3-1006542～ZE3-1006831 平成 25 年 1 月 8 日～平成 25 年 4 月 17 日	290	
			ZE3-1100001～ZE3-1101049 平成 25 年 5 月 10 日～平成 25 年 12 月 25 日	1,047	
	DBA-RR1	「エリシオン プレステージ」	RR1-1600418～RR1-1600699 平成 25 年 1 月 22 日～平成 25 年 9 月 23 日	282	
	DBA-RR2		RR2-1600061～RR2-1600125 平成 25 年 1 月 23 日～平成 25 年 9 月 20 日	65	
	DBA-RR5		RR5-1400204～RR5-1400417 平成 25 年 1 月 22 日～平成 25 年 9 月 20 日	214	
	DBA-RR6		RR6-1400070～RR6-1400133 平成 25 年 1 月 22 日～平成 25 年 9 月 2 日	64	
	DBA-CU1	「アコード」	CU1-1001993～CU1-1002174 平成 25 年 1 月 8 日～平成 25 年 5 月 14 日	181	
	DBA-CU2		CU2-1100759～CU2-1100847 平成 25 年 1 月 8 日～平成 25 年 5 月 10 日	89	
	DBA-CW1	「アコード ツアラー」	CW1-1001522～CW1-1001641 平成 25 年 1 月 11 日～平成 25 年 5 月 13 日	120	
	DBA-CW2		CW2-1101180～CW2-1101323 平成 25 年 1 月 11 日～平成 25 年 5 月 13 日	143	
	ZAA-ZA2	「FIT EV」	ZA2-1000057～ZA2-1000146 平成 25 年 1 月 11 日～平成 25 年 11 月 19 日	90	
	ZBA-ZC3	「FCX クラリティ」	ZC3-1100002～ZC3-1100005 平成 25 年 4 月 18 日～平成 25 年 7 月 17 日	4	
(計 24 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 1 月 7 日～平成 25 年 12 月 27 日	(計 113,362 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。