



改善箇所説明図



基準不適合箇所

すれ違い用前照灯

注：  は、調整を行う部品を示す

前照灯において、すれ違い用前照灯の光軸調整機器のプログラムが不適切なため、光軸調整が適切に行われていないものがある。そのため、光軸の向きが保安基準第32条の基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、すれ違い用前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は、光軸調整を行う。

識別: 車台番号付近に黄色ペイントを塗布する。