

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月31日

リコール届出番号	4185	リコール開始日	平成30年2月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	電気装置（エアバッグセンサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御システムにおいて、①加速度センサまたは②圧力センサ内ICチップの製造条件が不適切なため、IC内部で断線することがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、エアバッグが正常に作動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、各センサの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	① 323件 ② 45件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4185のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-AGH30W	「アルファード」 「ヴェルファイア」	AGH30-0022877～AGH30-0048179 平成27年5月20日～平成27年10月28日	19,919	①
	DBA-AGH35W		AGH35-0004668～AGH35-0008116 平成27年5月20日～平成27年10月27日	3,345	
	DAA-AYH30W		AYH30-0010907～AYH30-0022545 平成27年5月20日～平成27年10月28日	10,513	
	DBA-GGH30W		GGH30-0004365～GGH30-0009377 平成27年5月20日～平成27年10月27日	3,382	
	DBA-GGH35W		GGH35-0001930～GGH35-0003375 平成27年5月20日～平成27年10月28日	1,425	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
トヨタ	DAA-ZVW50	「プリアス」	ZVW50-6000001～ZVW50-6006621 平成27年10月26日～平成27年12月25日	6,455	②	
			ZVW50-8000001～ZVW50-8004701 平成27年10月26日～平成27年12月25日	4,590		
			DAA-ZVW51	ZVW51-6000001～ZVW51-6002226 平成27年10月26日～平成27年12月25日		2,186
			ZVW51-8000001～ZVW51-8001699 平成27年10月26日～平成27年12月25日	1,684		
	DAA-ZVW55		ZVW55-8000001～ZVW55-8003463 平成27年10月26日～平成27年12月25日	3,411		
	DBA-NCP175G	「シエンタ」	NCP175-7000007～NCP175-7002387 平成27年6月26日～平成27年10月17日	782	①	
	DAA-NHP170G		NHP170-7000025～NHP170-7018445 平成27年6月18日～平成27年10月27日	6,786		
	DBA-NSP170G		NSP170-7000023～NSP170-7013040 平成27年6月26日～平成27年10月17日	4,012		
	DBA-NSP172G		NSP172-7000007～NSP172-7000364 平成27年6月27日～平成27年10月21日	119		
	DBA-ZRR80G	「ノア」 「ウエイクシー」	ZRR80-0130226～ZRR80-0171289 平成27年5月20日～平成27年10月27日	1,010		
	DBA-ZRR85G		ZRR85-0032795～ZRR85-0042689 平成27年5月20日～平成27年10月27日	388		
	DAA-ZWR80G		ZWR80-0115927～ZWR80-0155716 平成27年5月20日～平成27年10月27日	2,663		
	DBA-ZRR80W	「ノア」 「ウエイクシー」	ZRR80-0130248～ZRR80-0171307 平成27年5月20日～平成27年11月5日	980		
	DBA-ZRR85W		ZRR85-0032792～ZRR85-0042659 平成27年5月20日～平成27年10月27日	212		
	DBE-NCP160V	「プロボックス」 「サクシード」	NCP160-0028095～NCP160-0030305 平成27年8月5日～平成27年9月10日	2,098		
	DBE-NCP165V		NCP165-0013705～NCP165-0014801 平成27年8月5日～平成27年9月11日	1,049		
DBE-NSP160V	「プロボックス」	NSP160-0009953～NSP160-0010947 平成27年8月5日～平成27年9月11日	947			
レクサス	DBA-AGZ10	「NX200t」	AGZ10-1005337～AGZ10-1008181 平成27年5月25日～平成27年10月16日	2,804		
	DBA-AGZ15		AGZ15-1003180～AGZ15-1004605 平成27年5月25日～平成27年10月16日	1,418		
	DAA-AYZ10	「NX300h」	AYZ10-1005551～AYZ10-1009261 平成27年5月25日～平成27年10月16日	3,702		
	DAA-AYZ15		AYZ15-1004011～AYZ15-1006183 平成27年5月25日～平成27年10月16日	2,158		
	DBA-AGL20W	「RX200t」	AGL20-0001005～AGL20-0001066 平成27年9月3日～平成27年10月9日	57	①, ②	
	DBA-AGL25W		AGL25-0001008～AGL25-0001148 平成27年9月3日～平成27年10月9日	134		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
レクサス	DAA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0001001～GYL20-0001133 平成27年9月3日～平成27年10月9日	118	①, ②	
	DAA-GYL25W		GYL25-0001007～GYL25-0001222 平成27年9月3日～平成27年10月9日	186		
	DBA-AGL20W	「RX200t」	AGL20-0001062～AGL20-0001249 平成27年10月13日～平成27年12月25日	185	②	
	DBA-AGL25W		AGL25-0001139～AGL25-0001600 平成27年10月13日～平成28年1月7日	449		
	DAA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0001103～GYL20-0001495 平成27年10月13日～平成28年1月6日	371		
	DAA-GYL25W		GYL25-0001135～GYL25-0002873 平成27年10月13日～平成28年1月6日	1,672		
	(計28型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年5月20日～平成28年1月7日	(計91,210台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。