

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年2月1日

リコール届出番号	4189	リコール開始日	平成30年2月2日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	制動装置（マスターシリンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダにおいて、倍力装置内部のスプリングの製造のバラツキを考慮した設計をしていなかったため、ピストンが傾いて押されカップシールとの摺動抵抗が高くなり、ブレーキペダルを速く踏みこんだ際にカップシールが捲れることがある。そのため、シール部から倍力装置内部にブレーキ液が漏れ、そのままの状態で使用を続けると警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下して制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該マスターシリンダのピストンに専用の潤滑剤を塗布する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4189のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-YF15	「ジューク」	YF15-411221～YF15-513904 平成27年8月3日～平成29年10月2日	14,231	
	CBA-NF15		NF15-481321～NF15-581594 平成27年8月4日～平成29年12月11日	384	NISMO RSのみ
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月3日～平成29年12月11日	(計14,615台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。