

自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 30 年 2 月 28 日

リコール届出番号	外-2601	リコール開始日	平成30年3月1日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : アウディ株式会社 問い合わせ先 : アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	その他(空調装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンユニットにおいて、補助ヒーターの製造が不適切なため、配線接続部(コネクタ)の端子部が腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気抵抗が大きくなり、当該端子部が発熱して発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補助ヒーターを良品に変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 自動車使用者 : ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2601のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DAA-8RCHJF	「アウディ Q5 ハイブリッド」	WAUZZZ8RODA014451~WAUZZZ8R6FA012190 平成24年10月17日~平成26年10月28日	168台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年10月17日~平成26年10月28日	168台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。