



平成30年3月22日
自動車局 審査・リコール課

株式会社トヨタモデリスタインターナショナルによる自主改善の実施について

株式会社トヨタモデリスタインターナショナルから、後付け部品として販売したレクサスLS用19インチアルミホイールにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成30年3月23日
不具合の内容	販売店装着オプションとして販売した19インチアルミホイールにおいて、製造が不適切なため、国の定める強度基準を満たしていないものがある。 そのため、走行中に過度な衝撃等を受けた場合に、ホイールに割れが発生するおそれがある。
自主改善の内容	当該商品購入のユーザーに対し、点検入庫を誘致、アルミホイールの鋳造日を確認、対象の場合正常品への無償交換を実施する。
不具合件数	1件
事故の有無	無
自動車使用者等に周知させるための措置	・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタモデリスタインターナショナルのホームページへの掲載。

対象の製品名	設定車名・型式	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
19インチアルミホイール& タイヤセット (D2426-39710)	レクサスLS USF4#/UVF4#	2014年3月1日	1187本
19インチアルミホイール (D2426-39711)		～ 2016年10月31日	
		合計	1187本

【問い合わせ先】

(株) トヨタモデリスタインターナショナル
カスタマーファースト部 アフターサービスG
Tel 042-257-2070