

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 03 月 30 日

リコール届出番号	外-2635	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席側エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2635のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-LX35	「300C」	1C3C86CV0AY104849～1C3H9E3VX9Y505740 平成20年11月12日～平成23年04月01日	205台	
クライスラー	ABA-LX57	「300C」	1C3C86CT0AY108365～1C3H9E3T39Y500734 平成21年01月28日～平成22年09月29日	21台	
クライスラー	不明	「300C SRT8」	1C3H9E3W59Y505735 平成21年11月02日	1台	
	(3型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年11月12日～平成23年04月01日	(計227台)	

備考

本届出は、平成 27 年 07 月 31 日付けの届出番号「外-2212」にてリコール届出を行っていますが、対象範囲を拡大しリコールを実施するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。