

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 3月30日

リコール届出番号	4225	リコール開始日	平成30年 3月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	原動機 (排気管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① ホイール・クレーンの排気管において、NO _x 後処理装置前の排気管接合部のクランプの選定が不適切なため、密閉性が低下しているものがある。そのため、接合部から排気ガス及び尿素水が漏れるおそれがある。 ② ホイール・クレーンの排気管において、NO _x 後処理装置後の水抜き穴の位置が不適切なため、排出された水で機体が汚損するおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、クランプを対策品に交換する。 ② 全車両、水抜き穴のうち、NO _x 後処理装置側についてはプラグを溶接して穴を塞ぎ、排気口側についてはパイプを溶接してドレンホースを取付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.4225」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	YDS-KRC017	「カトウ KR-25H型 ラフター」	KRC017-0053~KRC017-0165 平成28年8月2日~平成29年4月25日	96台	①②
			KRC017-0144~KRC017-0282 平成29年4月25日~平成30年1月19日	109台	①
			KRC017-0153 平成29年4月4日	1台	②
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成28年8月2日~平成30年1月19日	(計206台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。