

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月4日

リコール届出番号	外-2629	リコール開始日	平成30年4月5日
届出者の氏名又は名称	Mitsubishi Motors(Thailand) Co., Ltd. 取締役社長 一寸木 守一	製作国 : タイ王国 製作者名 : Mitsubishi Motors(Thailand) Co., Ltd.	
		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2629のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ABF-KB9T	「トライトン」	KB9T-0000101～KB9T-0001500 平成18年8月30日～平成22年4月28日	1,400台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年8月30日～平成22年4月28日	(計1,400台)	

備考：本届出のリコール対象車は、一部を除き平成27年7月23日付け届出番号「外-2208」にてリコール届出を行なったものであり、改善措置により乾燥剤が入っていない新品のインフレーターに交換しているため、再度リコール届出を行なうものである。