

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年4月12日

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------|------------|--|
| 改善対策届出番号 | 539 | 改善対策開始日 | 平成30年4月13日 | |
| 届出者の氏名又は名称 | 五羊－本田摩托（広州）有限公司 総経理 松崎 茂 製作国：中華人民共和国 製作者名：五羊－本田摩托（広州）有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819 | | | |
| 不具合の部位（部品名） | 電気配線（メインハーネス、ACジェネレータハーネス） | | | |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | メインハーネスとACジェネレータハーネスの固定位置が不適切なため、リヤサスペンションの伸縮により当該ハーネスのエンジン側クリップバンド部が屈曲することがある。そのため、そのまま使用を続けると、屈曲の繰返しによりメインハーネスが断線し、加速不良やスタータスイッチによるエンジン始動が出来なくなり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動出来なくなるおそれがある。また、ACジェネレータハーネスが断線すると、スタータスイッチによるエンジン始動が出来なくなり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。 | | | |
| 改善対策の内容 | 全車両、メインハーネスとACジェネレータハーネスを対策品と交換するとともに、固定位置を変更する。 | | | |
| 不具合件数 | 73件 | 事故の有無 | 無し | |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | 改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 改善対策対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|--------------------|---|------------|----|
| ホンダ | JBH-AA05 | 「ベンリイ」 「ベンリイプロ」 | AA05-1000041～AA05-1007006 平成27年7月9日～平成29年6月12日 | 6,706 | |
| | (計1型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成27年7月9日～平成29年6月12日 | (計6,706台) | |

【注意事項】
 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。