

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月20日

リコール届出番号	4248	リコール開始日	平成30年4月23日
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 三浦 治		問合せ先：品質保証部 TEL:048-781-3717
不具合の部位(部品名)	走行装置(後輪タイヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車の走行装置において、タイヤの可動域の接触評価が不十分なため、車体が傾斜した際に右後輪タイヤとブーム受け取付部の補強板が接触することがある。そのため、接触が繰り返されると、タイヤが損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブーム受け取付部の補強板の一部を切除し、対策品を取付ける。加えて、シャシスペーサ固定ボルトを対策品に交換する。また、タイヤが損傷している場合は、新品のタイヤに交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：ユーザーを把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo. 4248のステッカを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	TKG-FEA50	「ふそう キャンター」	FEA50-510513～FEA50-543599 平成25年8月7日～平成28年6月6日	27	
	TPG-FEA50		FEA50-550733～FEA50-561203 平成28年10月5日～平成30年3月22日	187	
ニッサン	TKG-FEA5W	「アトラス」	FEA5W-530097 平成26年9月16日	1	
	TRG-FEA5W		FEA5W-550012～FEA5W-550065 平成28年11月14日～平成30年2月22日	2	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年8月7日～平成30年3月22日	(計217台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。