

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42354

アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月26日

リコール届出番号	外-2654	リコール開始日：平成30年4月27日			
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国：イギリス) 株式会社 (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 野田一夫 (問い合わせ先：03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	燃料装置 (エレクトロニックコントロールモジュール)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料を制御するエレクトロニックコントロールモジュール (略称：ECM) のプログラムが不適切なため、エンジンが低回転で低速運転中にクラッチ操作を行い、急にスロットルを開閉すると、吸気が追いつかずエンジンの燃焼状態が悪くなることもある。そのため、エンジン回転が低下し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ECMのプログラムを対策プログラムに書き換える。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。</li><li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li><li>● 対策実施済車には、ステアリングシステム部に外 2654 のステッカーを貼付する。</li></ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	EBL-HJ1200	「スラクストン R」	SMTDAD72H4G747514 ~ SMTDAD72H4J843570 平成28年3月5日～平成29年6月6日	263	
		「スラクストン」	SMTDAD71H4G757193 ~ SMTDAD71H4J842524 平成28年3月10日～平成29年6月2日	68	
	2BL-DHJ1200	「スラクストン R」	SMTDAD72H4J850960 ~ SMTDAD72H4J868600 平成29年8月1日～平成29年12月7日	30	
		「スラクストン」	SMTDAD71H4J855018 平成29年9月4日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 平成28年3月5日～平成29年12月7日	(計362台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。