

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年4月27日

リコール届出番号	4245	リコール開始日	平成30年4月27日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	排気管(排気管ステー)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管をエンジンに固定する排気管ステーの取付構造が不適切なため、排気管ステー取付穴が排気管ブラケット取付穴と合わない状態で無理に組み付けたものがある。そのため、エンジンの振動で排気管が振れてステー取付部及び排気管ブラケット取付部が過大な応力を受けて損傷し、最悪の場合、排気管に亀裂が生じて排気ガスが漏れるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、排気管ステー及び排気管を対策品に交換する。				
不具合件数	40件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4245のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「YT463」	S0001-100002~100611 平成27年8月19日~平成29年6月19日	400	キャビン仕様
		「YT470」	S0001-400001~401158 平成27年8月10日~平成29年7月21日	750	キャビン仕様
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月10日~平成29年7月21日	(計1150台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考: 本届出は、平成28年8月31日付け「届出番号3886」のリコール届出と同様の不具合であるが、通称名YT463,YT470の不具合について新たな問題が判明したため、対象範囲を拡大し、再度、リコール届出を行うものである。