

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp/
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年5月9日

改善対策届出番号	541	改善対策開始日	平成30年5月9日		
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 大西 朗	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200 </div>			
不具合の部位（部品名）	油圧制御（コントローラ）				
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの荷役及び操舵の油圧制御コントローラにおいて、油圧ポンプモータの回転制御プログラムが不適切なため、荷役レバーを微操作し、油圧ポンプモータが特定の回転数の範囲にあり、かつ、油圧が最大の状態から、すばやく荷役レバーを中立位置へ戻した直後に、一時的に操舵のパワーアシストに必要な油圧が不足することがある。そのため、この間にステアリング操作を行うと、一時的に操舵力が重くなるおそれがある。				
改善対策の内容	全車両、コントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。				
不具合件数	1件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を全て把握しているので、直接訪問し連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。 				
車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	ZAF-8FBL18	「トヨタ ジェネオー B」	8FBL18- 10014 ~ 8FBL18- 11082 平成29年 1月10日 ~ 平成29年10月16日	406台	-
	ZAF-8FBL25		8FBL25- 10013 ~ 8FBL25- 10441 平成29年 1月11日 ~ 平成29年10月17日	77台	-
	ZAF-8FB18		8FB18- 10390 ~ 8FB18- 13381 平成29年 2月 9日 ~ 平成29年10月16日	47台	-
	ZAF-8FB25		8FB25- 10068 ~ 8FB25- 12836 平成29年 1月16日 ~ 平成29年10月 2日	30台	-
	ZAF-408FB25		408FB25- 10046 平成29年 4月18日	1台	-
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 1月10日 ~ 平成29年10月17日	(計561台)	