

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 5 月 10 日

リコール届出番号	外-2623	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エンジン (ブローバイヒーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのブローバイガス還元装置において、ブローバイガスヒーターの成形加工が不適切なため、外装樹脂にクラックが発生するものがある。そのため、クラックに水分が浸入すると、クラックが拡大し樹脂内部にある電熱線ヒーターの回路が短絡して警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、ヒーターが異常発熱して外装が溶け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブローバイガスヒーターを対策品に交換する。		
不具合件数	14 件	事故の有無	火災 2 件
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2623 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-UD30	「BMW 130i」	WBAUD52010JM27002 ～ WBAUD52060JM27996 平成 19 年 2 月 9 日 ～ 平成 21 年 1 月 29 日	746	
			WBAUD52060PF53002 ～ WBAUD52030PF53765 平成 19 年 2 月 20 日 ～ 平成 23 年 2 月 28 日	341	
			WBAUD52040J012000 ～ WBAUD52080J012419 平成 21 年 3 月 6 日 ～ 平成 23 年 4 月 19 日	266	
	ABA-UF30		WBAUF92090PS88560 ～ WBAUF92090PS90955 平成 17 年 10 月 27 日 ～ 平成 19 年 2 月 22 日	803	
	WBAUF92010P010011 ～ WBAUF92080P010653 平成 18 年 6 月 17 日 ～ 平成 19 年 2 月 26 日		150		

ABA-VB23	「BMW 323i」	WBAVB55080ND15332 ~ WBAVB55070ND16438 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 3 月 28 日	870			
		WBAVB56070NE60330 ~ WBAVB56000NE61996 平成 18 年 3 月 30 日 ~ 平成 18 年 6 月 20 日	950			
		WBAVB560X0NK81003 ~ WBAVB56040NK86004 平成 18 年 6 月 20 日 ~ 平成 19 年 3 月 30 日	2,988			
		WBAVH16030NK89001 ~ WBAVH160X0NK94082 平成 19 年 3 月 20 日 ~ 平成 19 年 8 月 30 日	3,600			
		WBAVH150X0NE70004 ~ WBAVH15030NE70667 平成 19 年 4 月 2 日 ~ 平成 19 年 8 月 29 日	489			
		WBAVB56060ND26330 ~ WBAVB56060ND29678 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 18 年 2 月 27 日	2,516			
ABA-VB25	「BMW 325Xi」	WBAVB15050NA43296 ~ WBAVB15040NA43533 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 3 月 28 日	195			
		WBAVB16070NB26999 ~ WBAVB16090NB28558 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 18 年 4 月 19 日	555			
		WBAVB16000NE50022 ~ WBAVB16040NE52159 平成 18 年 4 月 21 日 ~ 平成 19 年 3 月 27 日	574			
		WBAVB12040KU98420 平成 19 年 1 月 23 日	1			
		WBAVH36020NL00002 ~ WBAVH36000NL08101 平成 19 年 3 月 15 日 ~ 平成 20 年 9 月 8 日	1,576			
		WBAVH35020NB99001 ~ WBAVH35020NB99242 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 20 年 9 月 2 日	185			
		WBAPH16060NL74505 ~ WBAPH16000NL76489 平成 20 年 9 月 4 日 ~ 平成 21 年 8 月 3 日	1,343			
		WBAPH12070A152004 平成 20 年 9 月 16 日	1			
		WBAPH15040NL73502 ~ WBAPH15070NL73655 平成 20 年 10 月 1 日 ~ 平成 22 年 2 月 11 日	144			
		WBAPH11090A636029 平成 21 年 7 月 27 日	1			
		WBAPH16080NM60012 ~ WBAPH16040NM60640 平成 21 年 8 月 4 日 ~ 平成 22 年 2 月 12 日	148			
		ABA-VF25		WBAVF11080A013112 ~ WBAVF110X0A013242 平成 19 年 9 月 6 日 ~ 平成 20 年 7 月 31 日	74	
				WBAPK11030A508001 ~ WBAPK11030A508094 平成 20 年 9 月 16 日 ~ 平成 22 年 1 月 13 日	35	
ABA-VB30	「BMW 330i」	WBAVB35010NC38307 ~ WBAVB350X0NC38452 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 18 年 7 月 31 日	59			
		WBAVB36070NC47205 ~ WBAVB36030NC48223 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 18 年 8 月 4 日	238			
ABA-VD30	「BMW 330Xi」	WBAVD31000AC92317 ~ WBAVD31060AC92998 平成 17 年 11 月 11 日 ~ 平成 18 年 12 月 19 日	73			
		WBAVD31060A029505 ~ WBAVD31010A029573 平成 18 年 12 月 22 日 ~ 平成 19 年 2 月 14 日	20			

ABA-VS25	「BMW 325i ツーリング」	WBAVS120X0KV95797 ~ WBAVS12010KV97695 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	1,232	
		WBAVW92020A071603 ~ WBAVW92020A072766 平成 19 年 2 月 23 日 ~ 平成 20 年 8 月 19 日	1,081	
		WBAUT92010A538501 ~ WBAUT92060A539126 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 22 年 2 月 23 日	612	
DBA-FP25	「BMW 523i」	WBAFP32040C544761 ~ WBAFP32070C868769 平成 22 年 5 月 31 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	4,172	
ABA-NE25	「BMW 525i」	WBANE51070B978192 ~ WBANE51070B984218 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	712	
		WBANE52040CK67722 ~ WBANE520X0CK74626 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	3,738	
ABA-NU25		WBANU520X0CW39003 ~ WBANU52020CW40999 平成 19 年 2 月 23 日 ~ 平成 19 年 6 月 12 日	1,412	
		WBANU51000CW31168 ~ WBANU51040CW34963 平成 19 年 3 月 7 日 ~ 平成 19 年 10 月 12 日	434	
		WBANU52000CZ85500 ~ WBANU52000CZ90499 平成 19 年 6 月 12 日 ~ 平成 20 年 10 月 22 日	3,192	
		WBANU51080C003004 ~ WBANU51070C012924 平成 19 年 10 月 15 日 ~ 平成 21 年 10 月 30 日	248	
		WBANU52090C228000 ~ WBANU52090C229650 平成 20 年 10 月 22 日 ~ 平成 21 年 12 月 11 日	614	
DBA-FR30	「BMW 528i」	WBAFR11090C258050 ~ WBAFR11060C859741 平成 22 年 2 月 23 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	560	
		WBAFR12020C372504 ~ WBAFR12010C945778 平成 22 年 3 月 15 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	3,653	
ABA-NE30	「BMW 530i」	WBANE71020CM03522 ~ WBANE71010CM08436 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	310	
		WBANE72000CM18258 ~ WBANE72050CM21589 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	1,494	
ABA-NU30		WBANU92070CU35007 ~ WBANU92090CU38152 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 21 年 10 月 23 日	1,854	
		WBANU91040CT25159 ~ WBANU91040CT29759 平成 19 年 3 月 8 日 ~ 平成 21 年 10 月 8 日	307	
DBA-MT25	「BMW 523i ツーリング」	WBAMT52010C451002 ~ WBAMT52050C898299 平成 22 年 5 月 19 日 ~ 平成 23 年 7 月 18 日	1,464	
		WBAMT52000DS18500 ~ WBAMT520X0DS18696 平成 23 年 7 月 18 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	194	
ABA-NL25	「BMW 525i ツーリング」	WBANL52000CF36775 ~ WBANL52020CF38446 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	1,443	
ABA-PU25		WBAPU52070CX89501 ~ WBAPU52080CX91628 平成 19 年 2 月 22 日 ~ 平成 22 年 3 月 30 日	2,066	
DBA-MU30	「BMW 528i ツーリング」	WBAMU320X0C517001 ~ WBAMU320X0C517967 平成 22 年 9 月 7 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	956	
ABA-NL30	「BMW 530i ツーリング」	WBANL72060CF96555 ~ WBANL720X0CF97269 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	471	
ABA-PU30		WBAPU92070CX66002 ~ WBAPU92020CX66683 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 22 年 2 月 18 日	574	
ABA-PV30	「BMW 530Xi ツーリング」	WBAPV51030CU75004 ~ WBAPV51020CU75169 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 22 年 3 月 17 日	110	

ABA-EH30	「BMW 630i」	WBAEH320X0B721201 ~ WBAEH32090B723439 平成 17 年 10 月 31 日 ~ 平成 19 年 7 月 25 日	378	
		WBAEA12060CR99502 ~ WBAEA12080CR99999 平成 19 年 7 月 20 日 ~ 平成 20 年 9 月 17 日	362	
		WBAEA12080C098003 ~ WBAEA12040C098192 平成 20 年 9 月 18 日 ~ 平成 22 年 4 月 8 日	148	
ABA-BU25	「BMW Z4 2.5i」	WBABU12050LH56003 ~ WBABU12080LH58277 平成 18 年 1 月 10 日 ~ 平成 20 年 7 月 21 日	1,950	
ABA-BU30	「BMW Z4 3.0si」	WBABU51020LK40123 ~ WBABU51030LK41782 平成 18 年 2 月 3 日 ~ 平成 20 年 7 月 22 日	133	
		WBABU52080LP17006 ~ WBABU52080LP17863 平成 18 年 1 月 11 日 ~ 平成 20 年 7 月 22 日	393	
ABA-DU30	「BMW Z4 クー ペ 3.0si」	WBADU52080LE90010 ~ WBADU52050LE90997 平成 18 年 5 月 30 日 ~ 平成 19 年 4 月 26 日	314	
		WBADU51090LE99235 ~ WBADU51060LE99984 平成 18 年 7 月 11 日 ~ 平成 18 年 10 月 5 日	44	
		WBADU51000LJ23004 ~ WBADU51010LJ53211 平成 18 年 10 月 10 日 ~ 平成 20 年 7 月 24 日	147	
		WBADU52030LF69004 ~ WBADU52000LF69476 平成 19 年 4 月 28 日 ~ 平成 20 年 7 月 26 日	178	
ABA-LM25	「BMW Z4 sDrive 23i」	WBALM320X0E154523 ~ WBALM32090E495007 平成 21 年 1 月 26 日 ~ 平成 23 年 8 月 25 日	2,998	
ABA-VL25	「BMW X1 xDrive 25i」	WBAVL52090VL58009 ~ WBAVL52080VL58499 平成 22 年 2 月 9 日 ~ 平成 22 年 5 月 11 日	311	
		WBAVL52030VP32002 ~ WBAVL52060VP33810 平成 22 年 5 月 11 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	1,353	
CBA-WX30	「BMW X3 xDrive 28i」	WBAWX52010LK44011 ~ WBAWX52060LK44487 平成 22 年 11 月 9 日 ~ 平成 23 年 1 月 19 日	302	
		WBAWX52050L397605 ~ WBAWX52090L398739 平成 23 年 1 月 21 日 ~ 平成 23 年 12 月 20 日	542	
ABA-PC25	「BMW X3 2.5Si」	WBAPC72060WG56003 ~ WBAPC72060WG63243 平成 18 年 7 月 28 日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日	4,994	
ABA-PC30	「BMW X3 3.0Si」	WBAPC92010WE70008 ~ WBAPC92020WE72012 平成 18 年 7 月 28 日 ~ 平成 22 年 4 月 21 日	1,042	
ABA-FE30	「BMW X5 3.0si」	WBAFE42000LK90011 ~ WBAFE42000LK99677 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 22 年 3 月 3 日	3,545	
31 型式	25 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 10 月 27 日 ~ 平成 23 年 12 月 20 日	(計 70,978 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。