

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 5 月 11 日

リコール届出番号	外-2658	リコール開始日	平成 30 年 5 月 12 日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) ハロルド・ブラッドリー・ヘイギー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、給油口キャップブラケット用ガスケット及び燃料残量センサー取付部ガスケットの形状が不適切なため、取付部に隙間が生じるものがある。そのため、燃料が燃料タンク上限まで給油されている状態で走行すると、その隙間から燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、給油口キャップ部の給油口キャップブラケットとガスケット及び燃料残量センサー取付部のガスケットを対策品に交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	0 件
発見の動機	KTM オーストリア本社からの連絡、および市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号近傍に外-2658 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	690DUKELDV47	690DUKE	VBKLDV406GM779625 ~ VBKLDV401HM712089 平成 27 年 09 月 22 日～平成 29 年 05 月 30 日	139 台	
	690DUKELDW47	690DUKE R	VBKLDW408GM780989 ~ VBKLDW407HM799535 平成 27 年 11 月 18 日～平成 29 年 4 月 21 日	144 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 27 年 09 月 22 日～平成 29 年 05 月 30 日	(計 283 台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。