

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30年 5月 31日

リコール届出番号	外-2666	リコール開始日	平成 30年 5月 31日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	エンジン冷却装置（ブリーダーホース）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、リザーバタンクとエンジンを繋ぐホース（ブリーダーホース）のコネクタ部の径が設計より細いため、取付強度が不足し、コネクタ部に亀裂が生じるものがある。そのため、冷却水が漏れ警告灯が点灯し、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、ブリーダーホースを良品に交換する。					
不具合件数	国内：5件	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2666のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCG1044451 ~ YV1LF10MCG1093689 平成 28年 1月 14日 ~ 平成 28年 6月 24日	277台	
ボルボ	DBA-LB420XCA	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCG1050084 ~ YV1LFA2MCG1057085 平成 28年 1月 14日 ~ 平成 28年 2月 8日	14台	
ボルボ	DLA-LB420XCPA	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDG1055340 ~ YV1LFBAMDG1075831 平成 27年 12月 25日 ~ 平成 28年 5月 16日	29台	
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27年 12月 25日 ~ 平成 28年 6月 24日	320台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。