

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月5日

リコール届出番号	4280	リコール開始日	平成30年6月6日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（タイロッド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床式2軸の大型トラックのかじ取り装置において、前前軸タイロッド左側のクランプボルト／ナットの締付けトルクが不適切なため、クランプの締付力が低下するものがある。そのため、タイロッドエンド部のねじ部にガタが生じ、泥水や融雪剤などが浸入し、そのままの状態で使用を続けると、タイロッドエンド部のねじ山が損傷して、最悪の場合、タイロッドエンド部からタイロッドが抜けて操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前前軸タイロッド一式を良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 4280のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラック	2PG-CG5BA	「クオン」	JNCMB02G9HU025953 平成29年9月8日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G3HU017251 ~ JNCMB02G5JU027592 平成29年6月22日 ~ 平成29年10月12日	207	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G2HU025633 ~ JNCMB02G2JU026707 平成29年8月21日 ~ 平成29年9月28日	9	
			(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月22日 ~ 平成29年10月12日	(計217)	

(備考) 本件は、平成29年12月14日付け「届出番号4157」④にてリコール届出を行ったものですが、改善措置の内容が不適切であることが判明したため、再度対策を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。