

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 30 年 6 月 15 日

リコール届出番号	4268	リコール開始日	平成30年 6月15日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 代表取締役 五十川 龍之		問合せ先 : 広島工場 品質管理課 TEL 082-428-8604
不具合の部位 (部品名)	側方照射灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	塵芥車のPTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットの回路設計が不適切なため、PTO作動により非常点滅表示灯が点滅している際に、前照灯及び方向指示器を操作した場合、側方照射灯が点滅することがある。そのため、道路運送車両の保安基準第33条の2に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、PTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットを対策品に交換する。		
不具合の件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者 : 電話もしくは訪問し通知する。ホームページに掲載する。 自動車分解整備事業者 : 全ユーザーを把握しているので周知のための処置はとらない。 改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo. 4268のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
いすゞ	TKG-NKR85N TPG-NKR85N TPG-NKR85AN TSG-NKR85KAN	「エルフ」	NKR85-7039239 ~ NKR85-7062120 平成26年8月19日 ~ 平成29年6月24日	46	
	SKG-NKR85YN TKG-NKR85YN		NKR85Y-7004933 ~ NKR85Y-7007386 平成26年12月25日 ~ 平成29年7月5日	47	
	TPG-NKS85AN TKG-NKS85AN		NKS85-7006630 ~ NKS85-7008937 平成27年6月21日 ~ 平成29年2月3日	10	
	TFG-NMR82ZN		NMR82-7001570 ~ NMR82-7001705 平成28年2月9日 ~ 平成28年11月14日	3	
	TFG-NMR82ZAN		NMR82-7001725 ~ NMR82-7001796 平成28年11月9日 ~ 平成29年6月14日	4	
	TKG-NMR85N TKG-NMR85AN TPG-NMR85N TPG-NMR85AN TSG-NMR85N TSG-NMR85KAN		NMR85-7024880 ~ NMR85-7035655 平成26年8月11日 ~ 平成29年11月19日	347	
	TKG-NMS85AN		NMS85-7002601 ~ NMS85-7002760 平成28年10月17日 ~ 平成29年3月15日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
いすゞ	TFG-NPR82ZN	「エルフ」	NPR82-7003382 平成27年6月20日	1	
	TPG-NPR85AN		NPR85-7051944 ~ NPR85-7067382 平成27年3月27日 ~ 平成29年6月5日	12	
	TKG-NPR85YN SKG-NPR85YN TPG-NPR85YN		NPR85Y-7007478 ~ NPR85Y-7015653 平成26年12月15日 ~ 平成29年7月24日	257	
	TPG-NPS85AN		NPS85-7003562 ~ NPS85-7003663 平成28年4月25日 ~ 平成28年7月12日	2	
	PKG-FRR90S2 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90S1	「フォワード」	FRR90-7014160 ~ FRR90-7121651 平成26年9月13日 ~ 平成30年1月22日	144	
	TKG-FRS90S2		FRS90-7000485 平成28年4月15日	1	
	SKG-FSR90S2 SPG-FSR90S2		FSR90-7003940 ~ FSR90-7007626 平成26年10月5日 ~ 平成29年10月27日	64	
	SPG-FSS90S2 SKG-FSS90S2		FSS90-7000717 ~ FSS90-7000847 平成27年11月14日 ~ 平成29年7月17日	7	
	LPG-FTR90S2 LKG-FTR90S2		FTR90-7004029 ~ FTR90-7007476 平成27年3月27日 ~ 平成29年12月15日	19	
	TPG-LKR85AN		「タイタン」	LKR85-7003019 ~ LKR85-7003266 平成28年6月30日 ~ 平成29年5月16日	
TKG-LKR85YN	LKR85Y-7000020 平成28年9月8日	1			
TPG-LMR85N TPG-LMR85AN	LMR85-7001077 ~ LMR85-7001138 平成28年7月12日 ~ 平成29年2月21日	5			
TPG-LPR85AN	LPR85-7002611 平成29年5月27日	1			
TKG-LPR85YN	LPR85Y-7000332 平成29年5月24日	1			
UD トラック	TKG-BMR85N	「コンドル」	BMR85-7000297 平成27年12月4日	1	
	TKG-BPR85AN		BPR85-7000542 平成27年2月18日	1	
	(計41型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月11日 ~ 平成30年1月22日	(計979台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。