

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月6日

リコール届出番号	外-2696	リコール開始日	平成30年7月6日
届出者の氏名又は名称	現代自動車ジャパン株式会社 代表取締役社長 崔日榮 製作国：韓国 製作者名：現代自動車株式会社 問い合わせ先：A/Sチーム TEL：03-6234-3583		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ABSコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSコントロールモジュールの防水対策が不適切なため、高圧洗浄等により当該モジュール内部に水が浸入することがある。そのため、当該モジュール内部に溜まった水により電気回路が短絡し、ABS警告灯が点灯してABS機能が損なわれ、最悪の場合、短絡により火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、以下の措置を実施する。 ①当該モジュールを点検し、損傷が認められる場合は、当該モジュール及びハーネスを新品に交換する。 ②当該モジュールの接合部に、シーリングを施す。 ③ジャンクションボックスに、ABSコントロールモジュール電源制御リレーキットを追加し、ジャンクションボックスカバーを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	現代自動車株式会社本社からの通知による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2696のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヒュンダイ	ABA-TG33	「グレンジャー」	KMHFC41DR6A016074 ~ KMHFC41DMAA462021 平成17年7月29日～平成21年7月2日	272台	
	ABA-TG27L		KMHFC41MR7A144194 ~ KMHFC41MMAA486268 平成18年8月19日～平成21年10月11日	111台	

ヒュン ダイ	GH-NF24	「ソナタ」	KMHEU41CR6A113814 ~ KMHEU41CR6A265842 平成 17 年 7 月 9 日～平成 18 年 9 月 1 日	422 台	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 7 月 9 日～平成 21 年 10 月 11 日	(計 805 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。