

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月19日

リコール届出番号	4299	リコール開始日	平成30年7月20日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのエンジンにおいて、燃料パイプと燃料ホースの取付け構造が不適切なため、組付け時のばらつき等により当該ホースに過大な応力が発生し、亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料圧力の繰り返し入力により亀裂が進展して当該ホースが破損し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ及び当該パイプの取付けブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4299のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CVR77C 2PG-CVR77C	「ギガ」	CVR77C-7000002～CVR77C-7000003 平成29年7月7日～平成29年11月6日	2	
	2PG-CXE77C		CXE77C-7000001～CXE77C-7000022 平成29年8月7日～平成30年5月22日	22	
	2PG-CXG77C		CXG77C-7000001～CXG77C-7000011 平成29年11月7日～平成30年4月25日	11	
	2KG-CXM77C		CXM77C-7000001 平成30年2月2日	1	
	2KG-CXY77CJ 2PG-CXY77CJ		CXY77CJ-7000001～CXY77CJ-7000022 平成29年7月10日～平成30年5月10日	22	
	2KG-CXZ77CT 2PG-CXZ77CT		CXZ77CT-7000004～CXZ77CT-7001180 平成29年5月30日～平成30年5月24日	1,176	
	2PG-CYE77CZ		CYE77CZ-7000003～CYE77CZ-7000010 平成29年6月15日～平成30年4月12日	8	
	2KG-CYH77C 2PG-CYH77C		CYH77C-7000001～CYH77C-7000098 平成29年6月13日～平成30年5月23日	98	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CYJ77C 2KG-CYJ77CA 2PG-CYJ77C 2PG-CYJ77CA	「ギガ」	CYJ77C-7000019～CYJ77C-7003886 平成29年6月13日～平成30年5月24日	3,861	
	2PG-CYJ77CL		CYJ77CL-7000001～CYJ77CL-7000002 平成29年10月17日～平成30年1月29日	2	
	2KG-CYJ77CZ 2PG-CYJ77CZ		CYJ77CZ-7000001～CYJ77CZ-7000023 平成29年10月23日～平成30年4月24日	23	
	2KG-CYL77C 2KG-CYL77CA 2PG-CYL77C 2PG-CYL77CA		CYL77C-7000011～CYL77C-7001164 平成29年5月25日～平成30年5月24日	1,152	
	2KG-CYL77CM 2PG-CYL77CM		CYL77CM-7000001～CYL77CM-7000093 平成29年6月23日～平成30年5月24日	92	
	2KG-CYL77CZ 2PG-CYL77CZ		CYL77CZ-7000001～CYL77CZ-7000033 平成29年8月31日～平成30年5月22日	33	
	2KG-CYM77C 2PG-CYM77C		CYM77C-7000001～CYM77C-7000089 平成29年5月31日～平成30年5月21日	89	
	2KG-CYM77CM 2PG-CYM77CM		CYM77CM-7000001～CYM77CM-7000091 平成29年5月26日～平成30年5月19日	91	
	2PG-CYM77CZ		CYM77CZ-7000001 平成30年3月15日	1	
	2KG-CYY77C 2PG-CYY77C		CYY77C-7000001～CYY77C-7000086 平成29年7月11日～平成30年5月15日	86	
	2KG-CYY77CJ 2PG-CYY77CJ		CYY77CJ-7000001～CYY77CJ-7000025 平成29年9月2日～平成30年4月23日	25	
	2KG-CYY77CY 2PG-CYY77CY		CYY77CY-7000002～CYY77CY-7000102 平成29年6月22日～平成30年5月24日	101	
	2KG-CYZ77C 2PG-CYZ77C		CYZ77C-7000003～CYZ77C-7000181 平成29年5月31日～平成30年5月18日	179	
	2KG-CYZ77CJ 2PG-CYZ77CJ		CYZ77CJ-7000001～CYZ77CJ-7000046 平成29年6月16日～平成30年5月10日	46	
	2KG-CYZ77CM 2PG-CYZ77CM		CYZ77CM-7000002～CYZ77CM-7000293 平成29年5月31日～平成30年5月19日	292	
(計44型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年5月25日～平成30年5月24日	(計7,413台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。