

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 7月 20日

リコール届出番号	外-2695	リコール開始日	平成30年 7月 21日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	乗降口（室内ドアハンドル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	室内ドアハンドルにおいて、リターンズpring保持部の強度が不足しているため、室内ドアハンドルを操作した際に、当該保持部が破損し、リターンズpringが外れ、室内ドアハンドルが定位置に戻らないものがある。そのため、ドアラッチがロックせず半ドア状態となり、最悪の場合、側面衝突等の衝撃でドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、全室内ドアハンドルのリターンズpring保持部に補強部材を取り付ける。また、リターンズpring保持部が破損している場合は室内ドアハンドルを対策品に交換する。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2695のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK9	「エクスペローラー」	1FMHK7D92CGA00216～ 1FM5K7D99DGB65118 平成23年6月16日～平成24年11月12日	680台	
フォード	ABA-1FMHK8	「エクスペローラー」	1FMHK8D88BGA16027～ 1FM5K8D89DGB54939 平成23年2月11日～平成24年10月29日	1408台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年2月11日～平成24年11月12日	(計2088台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。