

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年07月20日

リコール届出番号	外-2698	リコール開始日	平成30年07月20日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ倍力装置)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置の防水カバーが作業要領書どおり適切に取り付けられていないものがある。そのため、当該装置に雨水がかかり、腐食して負圧が失われ、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ倍力装置の防水カバーの取付状態を点検し、不適切な場合は、防水カバーを新品に交換する。また、ブレーキ倍力装置の機能診断を実施し、異常がある場合は、ブレーキ倍力装置を新品に交換した上で、新品の防水カバーを取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2698のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC110384～1J4R25GGXBC741575 平成23年01月18日～平成25年05月30日	1756台	
	ABA-WK36A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC319933～1J4R25GGXBC685671 平成22年12月18日～平成25年05月30日	1145台	
	ABA-WK36T	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0EC273085～1C4RJFEGXEC286006 平成25年10月15日～平成26年01月16日	115台	
	ABA-WK36TA	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFFG0EC100472～1C4RJFFGXEC295626 平成25年04月08日～平成26年01月16日	106台	
	ABA-WK57A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFGT0CC300227～1C4RJFGTXDC596455 平成24年03月22日～平成25年02月23日	140台	
	-WK57A-	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFHJ0DC514715～1C4RJFHJXEC273215 平成24年04月16日～平成25年11月07日	183台	
(6型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成22年12月18日～平成26年01月16日	(計3445台)	

(備考)

本届出は、平成26年12月25日付けの届出番号「外-2130」にてリコール届出を行っていますが、再度、リコール届出を実施するものです。

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。