



改善箇所説明図



騒音ラベル

基準不適合発生箇所

騒音ラベルにおいて、騒音試験成績書の記載内容の誤記のため、騒音ラベルに加速騒音値が正確に記載されていない。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。

改善の内容

全車両、騒音ラベルを良品に貼り替える。

注： は貼り替え部品を示す。

識別：車台番号付近に青色又は黄色の識別ラベルを貼付する。

青色	CBR250R
黄色	CRF250M