

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月26日

リコール届出番号	外-2700	リコール開始日	平成30年7月27日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 社長 正木 雄治	製作国：タイ王国 製作者名：Thai Honda Mfg. Co., Ltd.  問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	その他（騒音ラベル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	騒音ラベルにおいて、騒音試験成績書の記載内容の誤記のため、騒音ラベルに加速騒音値が正確に記載されていない。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、騒音ラベルを良品に貼り替える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近に外No.2700のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBK-MC41	「CBR250R」	MC41-1400002～MC41-1600608 平成26年3月5日～平成29年6月9日	5,550	
	2BK-MD44	「CRF250M」	MD44-1000008～MD44-1003893 平成28年12月7日～平成30年5月10日	351	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月5日～平成30年5月10日	(計5,901台)	